



EBH_ID: 154883
 Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier
 Ytbehandling av metaller
 Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel

EBH_ID: 154848
 Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel

EBH_ID: 154884
 Ytbehandling av metaller mekaniska/fysikaliska processer
 Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier

EBH_ID: 154876
 Skrothantering och skrothandel

EBH_ID: 154864
 Mellanlagring och sorteringsstation avfall

EBH_ID: 154849
 Bilvårdsanläggning, bilverkstad
 samt åkerier

EBH_ID: 177260
 Varv med halogenerade lösningsmedel/
 /giftiga båtbottnfärger
 Mellanlagring och sorteringsstation avfall

EBH_ID: 154865
 Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel

Teckenförklaring

- Alingsås västra: potentiellt FO inom 100m buffert
 - Alingsås Västra (rev. dragning 180604)
 - Alingsås Västra 200m "korridor"
- LST Potentiellt förorenade områden EBH**
Riskklass/Preciserad status efter åtgärd
- 1 Mycket stor risk
 - 2 Stor risk
 - 3 Måttlig risk
 - 4 Liten risk
 - E Ej riskklassade
 - KM Känslig Markanvändning
 - MKM Mindre Känslig Markanvändning

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00
 Höjdsystem: RH2000
 Ursprung underlagskarta: © Lantmäteriet Medgivande R50103251_160001 och ESRI

Alingsås västra, Detalj #1: Partille

Inventering av potentiellt förorenade områden inom 100 m, underlag: EBH-databasen/Geodatakatalogen



ÅF INFRASTRUCTURE
 Tel: 010-505 00 00
 www.afconsult.com

UPPDRAG NR 749838	RITAD AV JF	HANDLÄGGARE NG
ANSVARIG Anders Dahlin		GRANSKAD AV
DATUM 2018-06-04	GRANSKNINGSDATUM	REV. DATUM
FORMAT A3	SKALA 1:10 000	BILAGA/RITNINGNUMMER Bilaga 1